



HEAVEN KOREA
Co., Ltd.



Korea Atomic Energy
한국 원자력 연구소 연구소 기업

 **주식회사 해븐코리아**

친환경 복합방수공법으로 만드는 지속 가능한 건축 솔루션

Sustainable architectural solutions created
using eco-friendly composite repair methods



TABLE OF CONTENTS

(주)해브코리아 소개

1. 대표이사 인사말	- 02
2. 등록 및 인증서	- 02
3. 보유 특허증	- 03

아쿠아키퍼 공법 소개

탄성복합화합물을 이용한 복합공법이란?	- 05
----------------------	------

아쿠아키퍼 제품 소개

1. 아쿠아키퍼 - 100 발수제	- 06
2. 아쿠아키퍼 - 500 프라이머	- 07
3. 아쿠아키퍼 - 1000 방수 및 보수제	- 08

아쿠아키퍼 시공 방법

1. 옥상바닥 방수 및 보수	- 10
2. 지하주차장 방수 및 보수	- 11
3. 싱글지붕면 방수 및 보수	- 12
4. 외벽 균열 보수 및 도장	- 13
5. 발코니 노출 창틀 부위 보수	- 14

아쿠아키퍼 공법 적용 현장 리스트 (2022~2024)

1. 옥상 방수 현장	- 16
2. 지하주차장 방수 현장	- 17
3. 싱글지붕 방수 현장	- 17
4. 외벽균열 보수 및 재도장 현장	- 18



대표이사 김 갑 수

안녕하십니까. 주식회사 해브코리아입니다.

저희 주식회사 해브코리아는 많은 경험과 최첨단 기술력을 가진 인력, 효율적인 시스템을 바탕으로 건설 산업 발전에 이바지하고 있습니다.

또한, 한국원자력연구원의 패밀리기업, 연구소기업으로서 항상 고객의 입장에서 생각하여 최고의 품질과 서비스를 공급하는 것을 원칙으로 두터운 신뢰를 추구하고 있습니다.

앞으로 기본과 원칙을 준수하여 저희에게 주어진 임무와 책임을 다하여 제공해드릴 것을 약속 드립니다. 감사합니다.

연 혁

2019.03

제조업 등록

2019.09

기업부설연구소
설립

2020.07

공장 첨단산업단지
입주

2021.11

KAERI-Family
기업 지정

2023.03

연구소 기업 등록

01 등록 & 인증서

Registrations & Certifications



등록 제40-1577611호
아쿠아키퍼 상표등록



등록 제40-1580763호
라돈키퍼 상표등록



등록 제30-1133847호
스프레이션 에어커튼 발생기




ISO 9001
품질경영시스템 인증서




ISO 14001
환경경영시스템 인증서



ISO 45001
안전보건경영시스템 인증서



KS F 4937
KS 제품인증서



과학기술정보통신부 발행
연구소기업 등록증



한국원자력연구원
KAERI-Family기업 지정서

02 특허증 Patents



특허 제10-1870122호
옥상 바닥 보수공법



특허 제10-2193983호
지하주차장 바닥 보수공법



특허 제10-2193241호
외벽 균열 보수공법



특허 제10-2123396호
라돈 차단 보수공법



특허 제10-2159754호
라돈 차단 제조방법



특허 제10-1856735호
탄성방수제 교반장치



특허 제10-2242599호
비산방지 스프레이건



특허 제10-2202037호
내진설계보수



특허 제10-2707137호
황토콘크리트 제조방법



특허 제10-2773164호
친환경 도막 방수재



특허 제10-2773166호
라돈 차단 방수재 제조방법



특허 제10-2773168호
보강도 웅벽 블록



특허 제10-2254926호
조적면 보수공법



특허 제10-2290148호
싱글면 보수공법



특허 제10-2340479호
라돈투과차단용 분사장치



특허 제10-2353471호
비산방지 에어커튼 스프레이건



특허 제10-2479226호
흙경화제 도로 포장 공법

01

아쿠아키퍼 공법 및 제품소개

아쿠아키퍼 공법소개

탄성복합화합물을 이용한 복합공법이란?

아쿠아키퍼 제품소개


1. AK-100 발수제
2. AK-500 프라이머
3. AK-1000 방수 및 보수제

아쿠아키퍼 공법 소개

탄성복합화합물을 이용한 복합공법이란?

01 공법 개요

- 첫째, 친환경 탄성복합화합물 조성물로 구성된 제품으로 시공함으로써
- 둘째, 기존의 공법과 달리 모체와의 접착력과 내구성을 높여
- 셋째, 보수 부위에 충격에도 견디게 되어 오래 유지되며 시공비가 저렴한 최적의 공법



< 단방향 투과성의 원리 >

1 수밀성 확보로 인한 외부 차단

2 기압에 의한 통기성 확보

3 온도차에 의한 내부 결로 방지

02 물기 있는 현장에서도 문제없이 시공가능한 독자적인 공법


● 제품별 시공 가능한 바닥의 함수율

- 우레탄 방수 : 5%이하 시공
- 에폭시 코팅 : 6%이하 시공
- 싱글탄 방수 : 10%이하 시공
- 아크릴 도막 방수 : 25% 이하 시공

● 함수율이 중요한 현장

- 비 온 직후의 외부 바닥
- 습기 많은 지하 주차장
- 물 사용이 빈번한 공간(욕실, 기계실 등)
- 조기 오픈이 필요한 공공/상업공간

● 함수율을 지키지 않았을시 나타나는 현상



아쿠아키퍼 제품 소개

1. AK-100 발수제

AK-100 Water Repellent

AK-100은 실리콘을 사용하지 않아 눈물자국(흘러내림) 현상이 없으며, 표면의 투명함을 유지하면서도 우수한 발수 효과와 장기 지속성을 제공합니다.

재료 본연의 질감과 외관을 손상시키지 않으며, 빠른 건조로 작업 효율성을 높이고 시공이 매우 간편합니다. 건축물 외벽 및 마감재 보호에 최적화된 친환경 수용성 발수제입니다.




제품 유형	수용성 탄성복합화합물 발수제
형태	액상, 유백색 (경화 후 무색)
포장	15KG 페일통
도포 면적	130m ² /15kg (외벽 3개동/15kg)
적용 부위	각종 벽돌, 콘크리트, 시멘트 미장, 드라이비트, 타일 등


● 시공 순서



① AK-100 발수제 도포



② 고르게 도포된 상태 확인




③ 투명한 방수층 형성

● 시공 방법

- ① 불순물, 먼지 등을 깨끗이 청소한 후 스프레이건을 이용하여 발수제를 도포한다.
- ② 한곳에만 집중되지 않도록 고르게 분산하여 도포한다.

● 특징



※ AK-100 발수제는 실리콘이 들어간 제품에 생기는 눈물자국 현상이 발생하지 않습니다.

● 시공 예시



아쿠아키퍼 제품 소개

2. AK-500 프라이머

AK-500 Primer

AK-500은 고기능성 수용성 프라이머로, AK-1000과 같은 수용성 탄성 방수제 시공 전 모체와의 접착력을 극대화하기 위해 사용됩니다.

수분이 있는 습윤 환경에서도 탁월한 접착 성능을 발휘하며, 콘크리트·시멘트·타일 등 다양한 기질에 적용가능한 친환경 프라이머입니다.



제품 유형	수용성 탄성복합화합물 프라이머
형태	액상, 유백색 (경화 후 무색)
포장	15KG 페일통
도포 면적	130m ² /15kg (외벽 3개동/15kg)
적용 부위	옥상, 외벽, 지하주차장, 콘크리트 구조물, 지하저수조, L형 측구, 화재로부터 안전한 시공이 요구되는 곳

● AK-500의 특징



1. 균일한 도막 형성

액상 점도가 일정하고 흐름성이 우수해 얇고 밀착력 있는 도막층형성




2. 습윤면 시공 가능

비온 뒤나 수분이 있는 표면에서도 바로 시공 가능하여 공기 지연 없음



3. 탁월한 접착력

콘크리트, 시멘트, 타일 등 다양한 바탕면과 강력하게 접착, 상도와의 밀착력 강화



4. 수용성 & 무용제

냄새가 거의 없고, 인체 및 환경에 무해한 친환경 제품



5. 높은 기질 호환성

우레탄, 아크릴, 에폭시 등 다양한 제품과 호환성 우수



6. 공정 간소화

적은 건조 시간 없이 후속 작업 가능
전체 공기 단축 효과




7. 기존 도막 위 시공 가능

기존 방수층을 철거하지 않고도 바탕 정리 후 도포 가능 (재시공 최적화)



8. 시공 편의성

브러시, 롤러, 스프레이 등 다양한 방식으로 손쉽게 도포 가능



9. 내구성 향상 기초

AK-1000과 함께 사용할 경우, 전체 도막 구조의 내구성과 내열성 증가

아쿠아키퍼 제품 소개

3. AK-1000 방수 및 보수제

AK-1000 Waterproofing and repair agent

AK-1000은 고탄성·고강도의 수용성 탄성복합화합물로, 다양한 구조물에 적용 가능한 친환경 방수·보수용 몰탈입니다.

수분은 차단하고 수증기는 배출하는 단방향 투과 구조로 통기성과 수밀성을 동시에 확보한 프리미엄 방수재입니다.



제품 유형	수용성 탄성복합화합물 방수 및 보수제
형태	2액형 혼합 몰탈 (회백색)
혼합비(주제 : 경화제)	A : B = 1 : 5 (질량비)
포장 단위	A부 : 15kg/폐일통 B부 : 25kg/포
도포 면적	16m ² /15kg (두께 3mm기준) 12m ² /15kg (두께 5mm기준)
적용 부위	옥상, 외벽, 지하주차장, 콘크리트 구조물, 지하저수조, L형 측구, 화재로부터 안전한 시공이 요구되는 곳

● 특징



습윤양생



공기 단축



공사비 절감



친환경성



접착력 우수



탄력우수



고강도



열차단율

● 타입

효율적이고
비용절감형 타입외벽이나 담장용
절충형 타입

C타입

상도
중도
하도
AK-1000
AK-500
기준층아쿠아키퍼의 특유의
탄성력과 접착성능으로
타제품과의 호환성이
우수하여 안전하고 튼튼한
복합 방수형 타입

※ 상도, 중도, 하도는 시공 장소에 따라 상이함

● 배합 방법

1.

물(15kg)과
AK-1000 A부(15kg)를
1 : 1로 넣어서 교반 해줍니다.

※ B부 넣기전 A부와 물 먼저 교반해주세요

2.

AK-1000 B부 3포(75kg)를
넣어서 교반 해줍니다.

3.

AK-1000 배합비
물 : A부 : B부 = 1 : 1 : 5

02

아쿠아키퍼 공종별 시공 방법

1. 옥상바닥 방수 및 보수 (특허 제 10-1870122호)
2. 지하주차장 방수 및 보수 (특허 제 10-2193983호)
3. 싱글지붕면 방수 및 보수 (특허 제 10-2290148호)
4. 외벽 균열 보수 및 도장 (특허 제 10-2193241호)
5. 발코니 노출 창틀 부위 보수

아쿠아키퍼 공종별 시공 방법

1. 옥상 바닥 방수 및 보수 (특허 제 10-1870122호)

● 특허 시공 방법



① 하지면 소지 정리



② AK-1000 바닥 보수

시공 전 기초 표면에
균열이나, 공극(틈), 요철, 먼지, 기포 등을
메워 표면을 매끄럽고 단단하게 보강해 줍니다.



③ AK-500 프라이머 도포

콘크리트 및 철재의 경우 핀홀 방지 및 접착력 향상을
위하여 모체에 함유율 80%이상의 수분 보충 또는
AK-500프라이머를 도포한다. (필요시 2회 도포)



④ AK-1000 도포

프라이머 도장 후 12~24시간 이내
AK-1000을 교반하여
약 3-5mm 정도의 도막 두께로 도포한다.



⑤ 하도 및 중도 도료 도포

우레탄 도료를 원하는 도막두께로 24시간
이내에 2~3차 도포를 실시한다.



⑥ 상도 도포

핀홀이 있을 경우 보수재 등으로 보수 작업한
후 노출 부위는 상도로 색상을 도포한다.

● 시공 사진



옥상 방수 (A타입)



옥상 방수 (B, C타입)



옥상 방수 (B, C타입)

● 배합비

시공 부위		(AK-1000(A) + 물) + 탄성물탈			
옥 상	바 닥	(15kg	+	15kg)	+ 3포(75kg)
	벽 체	(15kg	+	15kg)	+ 4포(100kg)

아쿠아키퍼 공종별 시공 방법

2. 지하주차장 방수 및 보수 (특허 제 10-2193983호)

● 특허 시공 방법



① 하지면 소지 정리

콘크리트 : 이물질, 오염물 등을 제거한다.
철재 : 녹, 기름 등을 연마재 블라스트 방법으로 처리한다.



* 주차장 트렌치(Trench)부분도
하중과 수분에 모두 강한
AK-1000으로 보강해줍니다.

② AK-1000 바닥 보수

시공 전 기초 표면에
균열이나, 공극(틈), 요철, 먼지, 기포 등을
매워 표면을 매끄럽고 단단하게 보강해 줍니다.



③ AK-500 프라이머 도포

콘크리트 및 철재의 경우 핀홀 방지 및 접착력 향상을
위하여 모체에 함유율 80%이상의 수분 보충 또는
AK-500프라이머를 도포한다. (필요시 2회 도포)



④ AK-1000 도포

프라이머 도장 후 12~24시간 이내
AK-1000을 교반하여
약 3-5mm 정도의 도막 두께로 도포한다.



⑤ 하도 및 중도 도료 도포

에폭시 도료를 원하는 도막두께로 24시간
이내에 1~2차 도포를 실시한다.



⑥ 탑 코팅

깨끗한 바탕면에 롤러 또는 스프레이로
균일하게하여 상도로 색상을 도포한다.

● 시공 사진




트렌치



바닥 균열, 줄눈 보수



바닥 부분 도포



바닥 전체 도포

● 배합비

시공 부위		(AK-1000(A) + 물) + 탄성몰탈			
지하주차장	바닥	(15kg	+	15kg)	+ 3포(75kg)
	벽 체	(15kg	+	15kg)	+ 4포(100kg)

아쿠아키퍼 공종별 시공 방법

3. 싱글지붕면 방수 및 보수 (특허 제 10-2290148호)

● 특허 시공 방법




① 싱글면 바탕 정리

탈락 위험이 있는 싱글을
못으로 고정하여 보강하고
싱글면 표면을 균일하게 정리합니다.



② 후레싱 설치

물 침투를 방지하기 위해
구조물 모서리에 후레싱(Flashing)을
설치하여 물막이 구조를 형성합니다.



③ 보강 매쉬 부착 및 고정

균열 확산 방지 및 외부 충격 흡수 효과가 있는
보강용 매쉬를 부착하여
균열이나 강도를 저하를 방지합니다.



④ AK-1000 1차 도포

AK-1000을 교반하여
지정 도막 두께로 도포한다.



⑤ AK-1000 2차 도포


AK-1000을 교반하여
지정 도막 두께로 도포한다.
(현장 여건에 맞춰 도포 횟수를 조정한다.)



⑥ 싱글탄 도포

AK-1000 A부와 싱글탄을 혼합하고
균일하고 매끄럽게 도포하여
싱글면을 형성합니다.

● 시공 사진



후레싱 설치



보강 매쉬 부착



AK-1000 도포




싱글지붕 방수 완료

● 배합비

시공 부위		(AK-1000(A) + 물) + 탄성몰탈(또는 수지몰탈)			
싱글면	하도, 중도 (방수)	(15kg	+	15kg)	+ 3포(75kg)
시공 부위		AK-1000(A) + 싱글탄			
싱글면	상도	15kg	+	5말(80kg)	

4. 외벽 균열 보수 및 도장 (특허 제 10-2193241호)

● 특허 시공 방법




● 시공예시



외벽 몰탈 탈락부위 보수 작업 단면도(철근 노출)

외벽 몰탈 탈락부위 보수 작업 단면도




● 배합비

시공 부위		(AK-1000(A) + 물) + 수지몰탈
균열보수	벽 체	(2L + 2L) + 20kg
	미세 균열	(2L + 2L) + 20kg
	깊은 부위	(1L + 1L) + 20kg


아쿠아키퍼 공종별 시공 방법

5. 조적면 보수 및 미장 (특허 제 10-2254926호)

● 특허 시공 방법




● 시공 예시



아쿠아키퍼 공종별 시공 방법

7. 발코니 노출 창틀 부위 보수

● 시공 예시



● 시공 방법

- ① 구도막 부풀음 등 표면 불량 부분을 제거 후, 상부면 등 훼손 부위에 AK-500(프라이머)을 도포한다.
- ② 몰탈 철거 부분은 탄성몰탈을 충전한다.
- ③ 노출 베란다 및 창틀 하부도 충전한다.



03

아쿠아키퍼 공법 적용 현장 리스트 (2022~2024)

1. 옥상 방수 및 보수 현장
2. 지하주차장 방수 및 보수 현장
3. 싱글지붕 방수 및 보수 현장
4. 외벽 균열 보수 및 재도장 현장

아쿠아키퍼 공법 적용 현장 리스트 (2022~2024)

1. 옥상 방수 현장

서울특별시

월드메르디앙(23.02) / 상도 두산위브아파트(23.04) / 서초진흥아파트(23.05) / 상도두산위브아파트(23.06) / SK허브진아파트(23.08) / 용두주공아파트1차(23.08) / 성북주공아파트(23.08) / 용두주공아파트1차(23.09) / 중계 주공4단지아파트(23.11) / 마포센트럴아이파크(24.05) / 래미안삼성2차아파트(24.05) / 마곡수명산파크 7단지(24.09) / 노천역 두산위브아파트(24.10)

인천/경기도

강촌마을7단지아파트(22.02) / 평택서재자이아파트(22.04) / 운정두산위브해솔마을1단지아파트(22.07) / 한울마을7단지 삼부르네상스아파트(22.09) / 고촌우방아이유첼아파트(22.09) / 신도브래뉴아파트(23.01) / 하늘빛마을 휴먼시아 7단지 아파트(23.02) / 숲속마을3단지아파트(23.05) / 삼송스타클래스아파트(23.05) / 양우내안애아파트(23.06) / 성호2-2차아파트(23.06) / 대야극동아파트(23.06) / 버들치마을 힐스테이트2차(23.06) / 수원SK스카이뷰아파트(23.06) / 퀸스빌1차아파트(23.07) / 벽산블루밍2단지아파트(23.08) / 삼성하이츠아파트(23.08) / 상동주공2단지(23.09) / 올리브힐아파트(23.09) / 한마루삼성아파트(23.09) / 강선마을3단지 한신아파트(23.10) / 만수진흥 아파트(24.01) / 나라아파트(24.03) / 인천주안신동아4차 (24.03) / 우미린 센트럴파크 아파트(24.04) / 광명1차아파트(24.06)

광주광역시

진월삼익세라믹1차아파트(22.02) / 신창7차부영아파트(22.02) / 백일대주아파트(22.03) / 금호동 한국아파트(22.04) / 송정동 대덕9차아파트(22.04) / 송정명지 2차아파트(22.04) / 풍암우미광장아파트(22.04) / 방림휴먼시아 아파트(22.05) / 푸른마을1단지아파트(22.06) / 오치금호타운아파트(22.07) / 운암산코아루렉시아아파트(22.07) / 첨단2차부영아파트(22.07) / 일곡대림1차아파트(22.07) / 브라운스톤진월아파트(22.08) / 무등스위트맨션(대양)(22.09) / 문흥라인3차아파트(22.09) / 소촌모아2차2리듬타운아파트(22.09) / 양동그린파크(22.09) / 매월EG스위트밸리아파트(22.10) / 각화금호타운아파트(22.10) / 문흥상록아파트(22.10) / 수완부영2차아파트(22.10) / 오치삼익1차아파트(22.12) / 첨단라인2차 아파트(23.02) / 화정동 신동아아파트(23.03) / 중도다이아빌(23.04) / 해광한신아파트(23.04) / 신창부영1차아파트(23.04) / 수동리안아파트(23.04) / 동림푸른마을 주공4단지아파트(23.05) / 일곡2차현대아파트(23.05) / 상무푸르지오아파트(23.08) / 무등산센트럴파크아파트(23.08) / 무등산리버파크아파트(23.08) / 상무버들마을주공2단지아파트(23.09) / 문흥광명아파트(23.09) / 상무푸르지오 아파트(23.09) / 상무버들마을 주공 2단지 아파트(23.10) / 광주송정역모아엘가아파트(23.10) / 일곡현대3차아파트(23.12) / 양산동 한양아파트(24.03) / 신창2차부영아파트(24.03) / 백운동 대주아파트(24.04) / 매곡아남아파트(24.04) / 첨단 라인5차아파트(24.04) / 주월동 해태1차아파트(24.04) / 진월3차 진아리채아파트(24.04) / 신창6차초반베르디움아파트(24.04) / 용봉엘리제 아파트(24.05) / 첨단서라아파트(24.05) / 양산호반2차아파트(24.05) / 매곡 호반2차아파트(24.07) / 신촌대주곡빌아파트(24.07) / 동림동삼익아파트(24.07) / 풍암지구 현대삼향아파트(24.07) / 첨단서라아파트(24.08) / 화정2동금호타운(24.09) / 상무1차 라인동산 아파트(24.09) / 풍암 새한센시빌 아파트(24.09) / 미라보4차 아파트(24.09) / 진월동현대아파트(24.09) / 소촌동2차서라아파트(24.10) / 첨단구광베네스타아파트(24.11)

전라남도

대성베르힐아파트(22.05) / 무안광명사인빌아파트(22.07) / 나주성북주공아파트(22.10) / 신안비치1차아파트(23.04) / 나주호반1차아파트(23.09) / 옥암팰리시아 아파트(23.10) / 영광 녹산 주공아파트(23.11) / 우미오션빌아파트(24.02) / 광양 동백아파트(24.03) / 나주 송월주공아파트(24.03) / 순천롯데캐슬아파트(24.07) / 영진행복아파트(24.08) / 해남파크사이드아파트(24.11)

전라북도

진흥네빌파크3단지아파트(22.04) / 남원중앙하이츠아파트(22.04) / 산북부향4차아파트(22.04) / 정읍상동대림아파트(22.04) / 김제한신아파트(22.05) / 영등비사벌아파트(22.06) / 모현동 명일아파트(22.12) / 동산우신아파트(23.03) / 나운 롯데3차아파트(23.03) / 삼화그린아파트(23.03) / 유창아파트(23.04) / 국화라이프아파트(23.06) / 군산나운현대4차아파트(23.06) / 김제위드아파트(23.12) / 평화동 제일아파트(24.02) / 전주 부영2차아파트(24.02) / 익산 배산제일1차아파트(24.03) / 영동 유원소라아파트(24.03) / 고산 동우더리치아파트(24.03) / 평화동 클래식움아파트(24.03) / 전주 인후한신휴플러스 아파트(24.03) / 송천 삼성아파트(24.04) / 동산동 삼성아파트(24.05) / 수도산코아루미지움 아파트(24.05) / 연대세울마스터(24.05) / 남양대명서신타운아파트(24.07) / 정읍상동현대차아파트(24.07) / 나운 철출아파트(24.08) / 영등제일맨션(24.08) / 남양서원아파트(24.09) / 정읍상동 대우드림채아파트(24.09) / 익산 5차부영아파트(24.11)

부산/울산/경상도

안동센트럴자이아파트(22.04) / 현대하이아트1차아파트(22.05) / 현대중공업외국인아파트(23.03) / 문수산더샵아파트(23.03) / 울산 변영로 두산위브아파트(23.04) / 울산 변영로 두산위브(23.05)

대전/세종/충청도

용전신동아아파트(22.03) / 진잠타운아파트(22.03) / 천일월드빌아파트(22.04) / 신성미소지움 계룡금암1차아파트(22.04) / 한밭가든아파트(22.04) / 대전 한남아파트(22.04) / 센트럴파크1단지아파트(22.04) / 삼부2단지아파트(22.05) / 세종e편한세상아파트(22.08) / 송림마을1단지(22.10) / 한마루삼성아파트(23.02) / 새뜸마을(23.03) / 은어송마을1단지아파트(23.03) / 가재마을11단지아파트(23.04) / 정림우성아파트(23.08) / 비래현대아파트(23.09) / 신성미소지움계룡금암1차아파트(23.10) / 용암현대2차아파트(23.12) / 계룡블루힐스아파트(24.02) / 갈산현진에버빌아파트(24.03) / 둔산 목련아파트(24.04) / 비래현대아파트(24.05) / 한마루삼성아파트(24.08) / 홍도동 신동아 파밀리에 아파트(24.10)

아쿠아키퍼 공법 적용 현장 리스트 (2022~2024)

2. 지하주차장 방수 현장

서울/경기도

평택서재자이아파트(22.04) / 숲속마을6단지 두산위브아파트(22.09) / 올림픽선수기자촌아파트(22.09) / 올림픽선수기자촌아파트(22.11) / 송강마을2단지아파트(23.04) / 중포동한솔솔파크3차아파트(23.10) / 녹천역 두산위브아파트(24.07) / 금촌후곡마을6단지아파트(24.08) / 나이스타운아파트(24.10) / 안산고잔7차푸르지오아파트(24.11)

광주/전라도

일곡대림1차아파트(22.02) / 이안전주삼천아파트(22.03) / 미룡주공3단지아파트(22.03) / 삼능공간아파트(22.03) / 쌍용예가아파트(22.03) / 모현2차현대아파트(22.04) / 전주평화현대아파트(22.05) / 우남남부아파트(22.08) / 브라운스톤진월아파트(22.08) / 용봉한신아파트(22.10) / 풍암 중흥3차아파트(22.10) / 백일대주아파트(22.10) / 풍암금호타운1차아파트(23.02) / 해광한신아파트(23.04) / 송정상아아파트(23.04) / 금호동 명지아파트(23.04) / 정읍상동LG아파트(23.08) / 용두주공아파트1차(23.08) / 신가1차호반아파트(23.09) / 용두주공아파트1차(23.09) / 여수 죽림부영1차아파트(23.10) / 금호동로렌시아아파트(23.11) / 옥암펠리시아아파트(23.12) / 용두주공 아파트(24.04) / 해광한신아파트(24.04) / 소촌 성화 파인빌 아파트(24.04) / 첨단자이2단지아파트(24.05) / 풍암지구 현대삼환아파트(24.07) / 운림2차 무등파크맨션(24.09) / 휴천LH천년나무2단지아파트(24.09) / 익산 중앙하이츠아파트(24.11) / 수완대방노블랜드2차아파트(24.11)

부산/울산/경상도

서면 봄여름가을겨울아파트(22.03) / 구영2차 푸르지오아파트(22.04) / 태화강엑셀루타워 주상복합아파트(22.11) / 문수산더샵아파트(23.05) / 양산 호반1차아파트(23.06) / 매곡푸르지오아파트(23.07) / 대우드림채아파트(23.08) / 매곡동대주피오레아파트(24.08) / 경주외동미소지움아파트(24.10)

대전/세종/충청

신영지웰시티1차아파트(22.01) / 반석마을3단지아파트(22.02) / 한남프레시아아파트(22.05) / 은어송마을6단지아파트(22.07) / 성화호반베르디움아파트(22.10) / 가재마을7단지아파트(22.10) / 성화다안채아파트(23.03) / 대전꿈나무아파트(23.04) / 도안 수목토아파트(23.08) / 음성지평더웰아파트(23.09) / 올리브힐아파트(23.09) / 도램마을 14단지아파트(24.12)

아쿠아키퍼 공법 적용 현장 리스트 (2022~2024)

3. 싱글 지붕 방수 현장

전국

제주 노형동 중흥S클래스(22.01) / 광주 상무 중흥S클래스아파트(22.03) / 계룡 블루힐스아파트(22.04) / 전남 대성베르힐아파트(22.05) / 세종 한울마을7단지 삼부르네상스아파트(22.09) / 세종 하늘빛마을 후면시아 7단지 아파트(23.02) / 제주 도남e-편한세상1차아파트(23.04) / 세종 숲속마을3단지아파트(23.05) / 구미 일신유니빌아파트(23.05) / 광주 쌍촌중흥S클래스아파트(23.06) / 제주 동흥5아파트(23.12) / 광주 주월동 해태1차아파트(24.04) / 광주 첨단서라아파트(24.05) / 광주 첨단서라아파트(24.08)

아쿠아키퍼 공법 적용 현장 리스트 (2022~2024)

4. 외벽 균열 보수 및 재도장

서울/인천/경기도

인천 청라한라비발디아파트(22.01) / 서울 연원마을 성원아파트(22.07) / 인천 송도롯데캐슬아파트(22.07) /
경기 중동금강마을아파트(22.07) / 경기 하늘빛마을 휴먼시아 7단지 아파트(22.02) / 서울 마포현대아파트(23.06) /
경기 서수원자이아파트(23.07) / 경기 퀸스빌1차아파트(23.07) / 경기 삼정하이츠아파트(23.08) /
서울 강남 더샵 라르고 오피스텔(23.08) / 경기 무지개마을 kcc 아파트(23.08) / 경기 금촌후곡마을6단지아파트(24.08) /

광주/전라도

전북 전주서신 신일아파트(22.01) / 광주 해광상그릴라 아파트(22.01) / 광주 일곡대림1차아파트(22.02) /
전북 군산나운롯데4차아파트(22.02) / 광주 신창7차부영아파트(22.02) / 전북 동산우신아파트(22.02) /
광주 신창5차호반베르디움아파트(22.02) / 전북 군산한라비발디2단지아파트(22.03) / 광주 신창부영3차아파트(22.03) /
전북 익산더샵아파트(22.03) / 광주 삼능공간아파트(22.03) / 전북 송천시영아파트(22.03) / 전북 부안현대아파트(22.04) /
전북 거성프라자아파트(22.01) / 전북 산북부향4차아파트(22.04) / 광주 푸른마을1단지아파트(22.06) / 전북 조촌시영아파트(22.07) /
전남 무안광명사인빌아파트(22.07) / 전북 서호1차아파트(22.08) / 광주 지산휴먼시아아파트(22.08) / 전북 우남남부아파트(22.08) /
전북 팔복남양아파트(22.08) / 광주 봉선동모아아파트 2단지 1차(22.08) / 광주 화정동광명아파트(외부)(22.08) /
광주 미라보4차아파트(22.08) / 전남 하당제일1차 (화랑)(22.09) / 전북 모현제일고층아파트(22.10) /
광주 사직스카이아파트(22.10) / 광주 연제광명2차(22.10) / 광주 방림명지아파트(22.10) /
광주 호천2지구 중흥S클래스아파트(22.02) / 전북 모현현대아파트(23.02) / 광주 첨단라인2차 아파트(23.02) /
전북 익산 중앙하이츠(23.03) / 전남 상동현대아파트(23.04) / 전남 화순청전아파트(23.04) / 광주 봉선더샵아파트(23.04) /
전남 화순 한국아델리움아파트(23.04) / 광주 청룡아파트(23.05) / 광주 첨단라인6차아파트(23.05) / 전남 대경넥스빌아파트(23.06) /
전남 국화라이프아파트(23.06) / 전북 영등제일맨션(23.08) / 전북 유일가든아파트(23.08) / 전남 퀸스빌1차아파트(23.08) /
광주 일곡대우아파트(23.08) / 전남 팔학골영창아파트(23.09) / 광주 문흥광명아파트(23.09) / 전남 가좌진주 1차 아파트(23.09) /
광주 수완 진아리채2차아파트(23.09) / 전남 나주삼성아파트(23.09) / 전북 두일로알아파트(23.10) / 전남 옥암펠리시아 아파트(23.10) /
광주 무등산리버파크아파트(23.10) / 전남 광신프로그레스 아파트(23.10) / 전남 여수 죽림부영1차아파트(23.10) /
광주 송정역모아엘가아파트(23.10) / 광주 수완호반베르디움1차 아파트(23.11) / 전북 김제위드아파트(23.12) /
광주 첨단3-3차 호반리젠시빌 아파트(23.12) / 전북 모현현대2차아파트(24.02) / 광주 수완진흥 더루벤시아파트(24.02) /
광주 양산동 한양아파트(24.03) / 전북 군산 조촌현대아파트(24.03) / 광주 진월한신2차아파트(24.03) /
광주 소촌성화파인빌아파트(24.03) / 전북 평화동 클래식아파트(24.03) / 전북 영등 유원소라아파트(24.03) /
광주 두암동 울곡타운아파트(24.04) / 광주 진월동 광명아파트(24.04) / 광주 광진햇빛찬2차아파트(24.04) /
전남 목포 상동광신프로그레스 아파트(24.06) / 광주 신흥장미 1단지아파트(24.06) / 전북 옥당마을아파트(24.07) /
전북 전주 남양반월타운아파트(24.07) / 광주 풍암지구 현대상환아파트(24.07) / 전북 정읍상동현대1차아파트(24.07) /
광주 문흥 우산주공2단지 아파트(24.07) / 전북 익산 자이아파트(24.08) / 광주 수완호반베르디움1차아파트(24.08) /
광주 신창부영1차아파트(24.09) / 전남 보성유원아파트(24.09) / 광주 호천NH천년나무2단지아파트(24.09) /
전남 나주1차 대방노블랜드아파트(24.09) / 전북 정읍상동 대우드림채아파트(24.09) / 전북 이시스위트밸리아파트(24.10) /
전북 상동 현대3차아파트(24.10) / 전북 익산 5차부영아파트(24.11) / 광주 문흥상록 아파트(24.12)

대전/세종/충청도

충청 신영지웰시티1차아파트(22.01) / 대전 은어송마을1단지아파트(22.02) / 대전 반석마을3단지아파트(22.02) /
충청 덕성그린타운아파트(22.03) / 대전 한사랑백산아파트(22.04) / 충청 삼풍아파트(22.04) / 대전 큰솔7차아파트(22.05) /
대전 은어송마을6단지아파트(22.07) / 세종 가재마을7단지아파트(22.10) / 대전 한마루삼성아파트(23.02) /
대전 어진마을아파트(23.04) / 충북 신동비사별2단지아파트(23.08) / 대전 정림우성아파트(23.08) / 세종 해들마을6단지아파트(23.09) /
대전 올리브힐아파트(23.09) / 대전 둔산 목련아파트(24.04) / 충남 갈산현진에버빌아파트(24.05) /
대전 진흥더블파크3단지아파트(24.06) / 대전 백일대주아파트(24.08) / 대전 덕암현대아파트(24.09) /
세종 도림마을 14단지아파트(24.12)

부산/울산/경상도

부산 서면 봄여름가을겨울아파트(22.03) / 울산 현대하이아트1차아파트(22.05) / 울산 동문굿모닝힐아파트(22.02) /
울산 문수산더샵아파트(23.05) / 울산 매곡푸르지오아파트(23.07) / 경북 죽현마을 아이파크 아파트(24.04) /
경북 선비마을5단지아파트(24.05) / 경북 대선해시앙 아파트(24.08) / 울산 공업탑하트랜드(24.11)

강원도/제주도

제주 동홍주공1단지(22.01) / 제주 중문푸른마을아파트(22.10) / 제주 서홍마을 우남퍼스트빌아파트(24.05) /
제주 도남1차e-편한세상(24.07) / 강원 속초 삼환 아파트(24.12)



주식회사 해븐코리아

본사_ 전라북도 정읍시 첨단2로 172

Tel_ 1660-0459 / (063)538-0318

Fax_(063)533-7266

E-mail_ heaven8457@heavenak.com

Website_ www.heavenak.com



Visit Heaven Korea Website